

**Выполнение предписаний по результатам проверки ОНД и ПР №5 УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД от 02 июля 2018 года
по МБОУ СОШ№14**

Нарушения выявленные в ходе проверки	Устранено	Причины невыполнения
<p>1. Система пожарной сигнализации в целом по объекту не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);</p>	Нет	Отсутствие материальных средств
<p>2. Системы и средства противопожарной защиты (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются в неисправном состоянии, а также не организованно не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки; (п. 61 ППР РФ № 390);</p>	Нет	
<p>3. Не представлен договор на обслуживание имеющейся в помещениях автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (ППР РФ № 390 п. 63);</p>	Нет	
<p>4. Здание СОШ не обеспечено огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2", а также не соблюдаются сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (ППР РФ № 390 п. 70);</p>	Нет	
<p>5. В здании СОШ стены на путях эвакуации обшиты сгораемыми материалами. (ФЗ №123 «технический регламент» ст.134 п.6 таб.28);</p>	Нет	
<p>6. Полы в коридорах на первом и втором этаже покрыты сгораемыми материалами. (ФЗ №123 «технический регламент» ст.134 п. 6 таб. 28);</p>	Нет	
<p>7. На первом этаже пути эвакуации второго эвакуационного выхода в западной стороне загромождены</p>	Нет	

<p>лестничной клеткой, а также на путях эвакуации проложена отопительная труба, препятствующая свободной эвакуации (ППР РФ № 390 п. 36 -б);</p>		
<p>8. На первом этаже дверь на путях эвакуации второго эвакуационного выхода расположенная в северной стороне открывается не по направлению движения (ППР в РФ п. 36-ж);</p>	Нет	
<p>9. Лестничная клетка не отделена от поэтажных коридоров дверьми с уплотнителями в притворах и доводчиках (СНиП 21-01-97 п.6.18);</p>	Нет	
<p>10. На первом этаже в южной стороне здания СОШ отсутствует второй эвакуационный выход. (СНиП 21-01-97 п. 6.12);</p>	Нет	
<p>11. На втором этаже в северной стороне здания СОШ отсутствует второй эвакуационный выход. (СНиП 21-01-97 п. 6.12);</p>	Нет	
<p>12. На втором этаже в южной стороне здания СОШ имеющийся второй эвакуационный выход не соответствует, а именно: отсутствует лестничная клетка со второго этажа (СП 1.13130.2009, ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); (СНиП 21-01-97 п. 6.12);</p>	Нет	
<p>13. На первом этаже в помещении кухни электропроводка проложена с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);</p>	Нет	
<p>14. На первом этаже в классах электропроводка проложена с видимыми нарушениями по сгораемым конструкциям обшивки стен (ППР в РФ п. 42-а);</p>	Нет	
<p>15. На втором этаже в коридоре электропроводка проложена с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);</p>	Нет	
<p>16. На втором этаже в учительской электропроводка проложена по горючей основе дверного перекрытия с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);</p>	Нет	
<p>17. Во втором корпусе СОШ электропроводка проложен с видимыми</p>	Нет	

<p>нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);</p> <p>18. Второй корпус СОШ не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. (таб. А.1 СП 13.130 2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»);</p>	<p>Нет</p>	
<p>19. Второй корпус СОШ не оборудован системой (установкой) оповещения людей о пожаре ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ, (п. 3.1- п. 4.1 таб.№1, п. 3 таб. № 2 раз.11 НПБ 104-03);</p>	<p>Нет</p>	
<p>20. Территория СОШ не обеспечена наружным источником противопожарного водоснабжения (ч. 1, ст. 62 ФЗ №123);</p>	<p>Нет</p>	
<p>21. Электролампы освещения в учебном корпусе не заключены в плафоны закрытого исполнения. (ППР в РФ п. 42-в);</p>	<p>Нет</p>	
<p>22. Имеющийся на территории СОШ противопожарный щит не укомплектован, (п 481,482 ППР РФ № 390);</p>	<p>Нет</p>	
<p>23. Имеющийся план эвакуации разработан не по госту. (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009)</p>	<p>Нет</p>	
<p>24. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не в полном объеме обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ (п. 33 и п. 43 ППР РФ №390);</p>	<p>Обеспечены знаками пожарной безопасности на эвакуационных путях и выходов.</p>	
<p>25. Не проводится обучение сотрудников мерам пожарной безопасности. Не проводится противопожарный инструктаж и прохождение пожарно-технического минимума (ППР РФ № 390 п. 3);</p>	<p>Руководитель ОБЖ проводит плановое обучение сотрудников мерам пожарной безопасности.</p>	

И.о.директора МБОУ СОШ №14:

/Гасратова Ш.М./